

11-7) طرق الفصل المعدني Method of Separation

هناك طرق وأساليب عديدة ومختلفة اعتمدت في معالجة واستخلاص المعادن، كل من هذه الطرق تستخدم خاصية معينة من خصائص إحدى المكونات المعدنية وتعتمد عليها في عمليات الفصل المعدني، وكذلك من العوامل الأخرى المؤثرة في اختيار أسلوب العمل هو التقنية المتوفرة، توفر رأس المال وكذلك المعرفة العلمية القادرة على انجاز العمل بكفاءة عالية. أهم طرق الفصل المعدني هي:

1- طرق الفصل القديمة Post – Separation of Minerals

أ- طريقة التخين Thickening Method

ب- طريقة الترشيح Filtering Method

ج- طريقة التجفيف Thermal Drying method

2- طرق الفصل الفيزيائية Physical Methods of Separation

أ- الفصل بواسطة الحجم Separation by Sizing

ب- الفصل اليدوي Hand Sorting

ج- الفصل بواسطة وسط كثيف Dense – Medium Separation

د- الفصل باستخدام الكثافة Density Separation

هـ- الفصل المغناطيسي Magnetic Separation

و- الفصل الكهربائي Electrical Separation

3- طرق الفصل الكيميائية Chemical Methods of Separation

أ- طريقة الطفو Flotation Method

ب- طريقة الترشيح أو الاستنزاف Leaching Method

11-7) طرق الفصل القديمة

إحدى نواتج معامل المعالجة والاستخلاص المعدني هي طرح كميات كبيرة من المياه المستخدمة في عمليات الاستخلاص المعدني بصيغة مياه فضلات إلى الخارج أما يستفاد منها لبعض متطلبات الحياة مثل سقي المزروعات أو الاستخدامات المنزلية بعد إعادة معالجتها وجعلها صالحة لمثل هذه الاستخدامات أو يعاد استخدامها صناعياً في نفس معمل المعالجة. المياه كانت تستخدم بصورة رئيسية في أعمال الفصل المعدني اعتماداً على مبدأ الاختلاف في الكثافة، لذلك فإن الجزيئات المعدنية الكبيرة الحجم ممكن فصلها مباشرة بالسماح لهذه الجزيئات بالترسيب عند الخلط المعدني في خزان مائي ويتجمع في قعر الخزان. الجزيئات المعدنية الناعمة تتربّس ببطء اعتماداً على كثافتها القليلة وبعض الجزيئات المعدنية تبقى مكونة محلائل عالية لا يمكن ترسيبها بسهولة لذلك تم استخدام ثلاث طرق كل منها لها أسلوبها الخاص المستخدم في فصل هذه الجزيئات من المياه أو المحاليل المرتبطة بها وهي:

1-1-11-7) عملية التكثيف او التخين Thickening process

باستخدام هذه التقنية يتم وضع المياه الحاوية على الجزيئات المعدنية في حوض أو خزان كبير لفترة زمنية مناسبة بغية إعطاء الوقت الكافي للسماح للجزيئات المعدنية بالترسيب والاستقرار في قعر الحوض أو الخزان بينما يبقى الجزء العلوي من المياه صافية أو خالية من العوالق. ممكن ان يتم استخدام هذه العملية بصورة مستمرة عند إضافة خليط معدني جديد الى الخزان ويتم سحب الماء الصافي من أعلى الخزان وتسحب الجزيئات المعدنية الراكدة من أسفل الخزان. ممكن في كثير من الأحيان أن يكون معدل الترسيب للجزيئات المعدنية سريعا وبوقت قصير يسبب حصول عملية التصاق الجزيئات الناعمة مع الجزيئات الكبيرة او مع بعضها البعض لتكوين جزيئات اكبر حجما ذات سرعة ترسيب كبيرة تستقر في قعر الخزان بوقت قصير.

عمليات الاستخلاص المعدني التي تستخدم طريقة التكثيف لها عدة فوائد هي :

1- الحصول على مياه أو محاليل نقية ممكن إعادة استعمالها مرة ثانية في عمليات المعالجة والاستخلاص المعدني، او ان كانت مياه نقية ممكن طرحها الى الأنهر أو استخدامها في الزراعة والري للحصول على محاليل نقية بصورة مستمرة يجب أن تؤسس العملية على معدل جريان بطيء للمحاليل يتوازن مع معدل عمليات الترسيب للجزيئات المعدنية لضمان عدم خروج العوالق مع المحاليل الخارجة Over Flow.

2- لضمان تكوين طبقة من المواد الصلبة الحاوية على الجزيئات المعدنية ذات كثافة مناسبة قابلة للسحب الى خارج الخزان، إن كثافة أو صلابة الطبقة المعدنية المترسبة تتأثر كثيرا بسمك الطبقة المكونة لذا يجب السيطرة على هذا السمك بما يتاسب مع كثافة وصلابة المواد لضمان سهولة سحبها وإفراغها الى الخارج. في بعض الأحيان تظهر الحاجة الى إجراء عمليات تحريك لهذه الترببات إما بواسطة ضخ هواء أو استخدام معدات ميكانيكية او يدوية لتسهيل عمليات سحبها الى خارج الخزان.

11-7) طريقة الترشيح Filtering Process

للغرض تقليل نسبة الماء الداخلة ضمن محتويات المواد الصلبة التي تم فصها بعملية التكثيف يمكن انجاز ذلك باستخدام عملية الترشيح Filtration. تتم هذه العملية بواسطة اجراء عمليات ضخ هذا الخليط (الماء مع الجزيئات المعدنية) كي نجده على المرور من خلال حاجز مسامي ذات فتحات مناسبة سواء كان هذا الحاجز معدني او من القماش الذي يسمح بمرور الماء فقط ويحجز الجزيئات المعدنية لكي تتجمع مكونة طبقة من هذه المواد تؤدي الى تقليل كفاءة الفصل، لذلك مع مرور الوقت وبصورة متكررة يتم إزالتها دوريا وجمع هذه المواد خارجا مع استمرار عمليات المعالجة.

11-7) عملية التجفيف Drying Process

نواتج عملية الترشيح عبارة عن مواد صلبة لا تزال تحتوي على نسبة معينة من الرطوبة ضمن مكوناتها المعدنية لذا يجب التخلص منها بهدف الحصول على مواد جافة ويتم ذلك بإجراء عملية تجفيف حراري لهذه المواد وفي المناطق الصحراوية ذات درجة الحرارة العالية والأيام المشمسة الطويلة، تتم عمليات التجفف بواسطة تعرض المواد ونواتج عمليات الترشيح لأشعة الشمس المباشرة للتخلص من الرطوبة. في المناطق الحضرية أو في أجواء غير المناسبة تستخدم أفران حرارية كبيرة تعمل بأحد المشتقات النفطية لإنجاز اعمال التجفيف.

11-7) طريقة الفصل الفيزيائية Physical Method of Separation

تعتمد طريقة الفصل المعدني الفيزيائية على الخصائص والصفات الفيزيائية للمعادن أو الصخور حيث يتم استغلال هذه الصفات والفرق الناتجة عنها بين المعادن لإجراء أعمال الفصل المعدني، ومن أهم طرق الفصل الفيزيائية هي:

11-7) الفصل الحجمي Separation by Sizing

إن مرحلة تكسير وسحق الصخور والخامات الأولية أو الثانوية المستخدمة خلال عمليات قلع واستخراج التربات المعدنية من المنجم يمكن اعتبارها بأنها أهم مرحلة من مراحل فصل المكونات المعدنية أثناء العمليات التعدينية والتشغيلية للمنجم. مثال على ذلك أعمال قلع واستخراج مواد البناء الأولية في المقالع تتضمن تهيئة وتحضير رمال مع حصى تختلف باختلاف الأحجام لاستخدامها في الأغراض المخصصة لها والتي يتم استخدام مختلف أنواع المناخل والغرابيل المصنفات لغرض فصل وتصنيف هذه المواد حسب الحجم الحبيبي مثل فصل الحصى الخشن عن الحصى الناعم، فصل الرمل الخشن عن الرمل الناعم وعن الطين وهكذا .

وفي بعض الأحيان يتم عملية خلط من أحجام مختلفة لكي تستخدم في مشاريع البناء المدني أو الهندسي أو لتلبية بعض المتطلبات الصناعية. في بعض التربات المعدنية تتواجد المعادن في الجزء الخشن من الحجم الحبيبي وتعطي بذلك إمكانية إجراء عملية تصنيف لفصل الجزء الخشن المحتوى على المعادن باستخدام أسلوب الغربلة والتصنيف اعتمادا على الاختلافات الموجودة في الحجم الحبيبي كما هي الحال في التربات Nigerian Columbite في نيجيريا. في بعض تربات

الحديد شوائب من السيلكون والأطيان تعمل كمواد رابطة لجزئيات الحديد، هذه المواد سهلة التكرير إلى أجزاء ناعمة عما هي الحال في الحديد وبذلك يكون من السهل إزالتها عن معادن الحديد باستخدام عمليات الغسل بالماء على المنخل أو المصنف وتبقي الترببات على السطح العلوي للمنخل.

مثال رقم (7-3):

ترسبات فتاتيه حاملة لمعدن التيتانيوم تحتوى على خمسة مكونات معدنية هي الكوارتز (SiO_2)، والزركون (ZnO_2)، ماكنيتايت (Fe_3O_4)، روتايل (TiO_2) مع الطين خلال عمليات الفحص المختبrii لهذه الترببات يتم تقسيم النموذج إلى أربعة أجزاء ويتم تحليل كل جزء من هذه الأجزاء الأربع لمعرفة نسبة هذه المكونات المعدنية الخمسة في كل جزء. النتائج المختبrii سجلت في الجدول التالي رقم (7-2).

المطلوب:

- 1- ما هي نسبة كل معدن في مجموعة الترببات المعدنية.
- 2- اقترح وصمم مخطط لفصل معدن الروتايل عن المكونات المعدنية الأخرى اعتمادا على الفصل الحجمي.
- 3- احسب نسبة الروتايل في النتائج النهائي للمخطط في الفترة الثانية.

جدول رقم (7-2) نتائج الفحوصات المختبrii

Size Fraction μm	Mass %	Quartz %	Zircon %	Magnetite %	Rutile %	Clay %
+500	40	97	1	1	1	0
-500 +400	10	50	10	10	30	0
-400 +300	20	20	30	30	20	0
-300	30	7	1	1	1	90

الحل:

- 1- بداية الحل نقوم بتحويل النتائج في الجدول (7-2) إلى نسبة تواجد كتلة كل مكون معدني موجود ضمن الخليط. الحجم الحبيبي 500+ يمثل 40% من الكتلة الكلية للنموذج، تسجل النتائج في الجدول رقم (7-3). ونسبة الكوارتز في هذا الجزء من الحجم الحبيبي هو 97% وعليه فان كتلة الكوارتز تحسب كما يلي $0.97 \times 0.4 = 0.388$ او يساوي 38.8% من الكتلة الكلية لنموذج. تعاد نفس الحسابات في الخطوة اعلاه لباقي المكونات المعدنية وتسجل النتائج بنفس الجدول.

جدول رقم (7-3) نتائج حساب الكتل المعدنية في النموذج

Size Fraction μm	Quartz	Zircon	Magnetite	Rutile	Clay	Total
+500	38.8	0.4	0.4	0.4	-	40.0
-500 +400	5.0	1.0	1.0	3.0	-	10.0
-400 +300	4.0	6.0	6.0	4.0	-	20.0
-300	2.1	0.3	0.3	0.3	27.0	30.0
Total	49.9	7.7	7.7	7.7	27.0	100.00

من الجدول (7-3) نستطيع أن نستنتج مايلي:-

أ- الحجم الحبيبي $+500 \mu\text{m}$ يحتوي بصورة رئيسية على الكوارتز بنسبة تساوي $5.2\% = \frac{0.4}{40.0} \times 100$

$$\frac{0.4}{7.7} \text{ من كمية الروتاييل الكلية الموجودة في الخام.}$$

ب- الحجم الحبيبي $-300 \mu\text{m}$ يحتوي بصورة رئيسية على الطين Clay وبنسبة تساوي $3.9\% = \frac{0.3}{30.0} \times 100$

$$\frac{0.3}{7.7} \text{ من كمية الروتاييل الكلية الموجودة في الخام. لو تم فصل هذين الجزيئين من الحجوم التي}$$

هي $+500 \mu\text{m}$ و $-300 \mu\text{m}$ - بواسطة عملية الغربلة واستبعادها من الخام، بذلك سوف نحصل

على فضلات قدرها 70% من المواد الخام تحتوي على كمية 9.1% روتاييل، هذه يجب استبعادها

من الخام وهذه النسبة ضئيلة جداً إذا ما قورنت مع الكمية الكبيرة الفائضة عن الحاجة، حيث يمكن

إنجاز ذلك بعملية سهلة وسريعة وبسيطة وغير مكلفة باستخدام عملية الفصل الحجمي، أما


الجزيئتين المتبقيتين هما $+400 \mu\text{m}$ و $+300 \mu\text{m}$ ، فإنها تمثل 30% من المواد

الخام التي تحتوي على الكمية الرئيسية من الروتاييل في هذين الجزيئين، وهما $39.0\% = \frac{3.0}{100} \times 100$

$$\frac{3.0}{7.7} \text{ و } 52.0\% = \frac{4.0}{7.7} \text{ والتي تكون نسبة الروتاييل هي 91% من كمية الروتاييل الكلية}$$

الموجودة في الخام.

2- مخطط الفصل الحجمي للجزيئات المعدنية هو كما يلي:



3- نسبة الروتاييل في الناتج النهائي للمخطط هي كما يلي:-

لو نفرض تم تغذية (100) كغم من الخام فان كمية الخام التي سوف تطرح خارجا كفضلات يمثل الحجم الحبيبي μm $500 + \text{الحجم الحبيبي } \mu\text{m} 300$ - واتي تمثل نسبة 70% من النموذج وتبقى نسبة 30% من النموذج هي التي تحتوي على روتايل والتي تساوي (7) كغم روتايل. نسبة الروتايل في نسبة 30% من النموذج تساوي $\frac{7}{30} \times 100 = 23.3\%$ مقارنة مع ما موجود في الجدول رقم (7-3) الذي كانت نسبة الروتايل تساوي 7.7% في الخام الأصلي.

(7-2-11-7) الفصل اليدوي او التصنيف اليدوي Hand Sorting

التصنيف اليدوي واحد من أقدم طرق التصنيف الفيزيائي التي استخدمت في عمليات فصل المكونات المعدنية بعضها عن بعض الآخر في عمليات التعدين المنجمية، خاصة عندما تتتوفر الأيدي العاملة الرخيصة عندما يكون الاختلاف واضح بين المعادن الاقتصادية المستهدفة في عمليات الفصل المعدني والفضلات.

لا يزال الفصل اليدوي يستخدم كطريقة معتمدة حتى الوقت الحاضر بالنسبة للجزئيات الصخرية ذات الحجم اكبر من (4) سم. هذه الطريقة تتم اما بالاعتماد على فرق اللون او على خاصية الوميض تحت الأشعة فوق البنفسجية، بعض الحالات تعتمد على الطرق اليدوية في إزالة واستبعاد الفضلات والمواد العقيمة من الترببات المعدنية وهي في مكانها خاصة الترببات ذات النوع العرقي veins لزيادة عمليات التركيز المعدني بهدف زيادة كفاءة عملية الفصل، وكمثال على ذلك هو فصل الماس النقي من ترببات الماس الحاملة له.

(7-2-11-7) الفصل باستخدام الوسط الكثيف Dense – Medium Separation

من السهولة فصل حبيبات الرمل عن نشارة الخشب مثلا عند وضع الخليط في خزان مائي. بنفس الطريقة يمكن إجراء عملية فصل المعدنيين في أي خليط معدني عندما يغمر هذا الخليط في سائل ذو كثافة معتدلة حيث يطفو احد المعادن القليلة الكثافة ويغطس المعدن ذات الكثافة العالية. الوسط الذي يستخدم مخترياً في عمليات الفصل الجزيئي المعدني هو سائل غير عضوي ثقيل ولكن هذا السائل غالباً الثمن إضافة إلى كونه سام وبذلك لا يمكن استخدامه بصورة تجارية في معامل الاستخلاص المعدني.

يمكن تحضير وسط مائي مناسب للفصل المعدني بواسطة وضع جزيئات صلبة ناعمة بطيئة الركود في الماء تبقى عالقة في الماء تعمل عمل وسط معتدل الكثافة ملائم لعملية الفصل المعدني ويسمى (الوسط التقيل) Heavy media. يعتمد في عمليات الفصل على توفر او وجود اختلاف في كثافات المعادن.

الوسط التقيل الجيد المستخدم في عمليات الفصل يجب أن تتوفر فيه مواصفات معينة حتى يكون ملائم للاستخدام وهي:

- 1- مقاوم للتفسخ الكيميائي والفيزيائي.
- 2- يحافظ على كثافته أثناء عمليات الفصل.

- 3- يكون سهل الاسترجاع وإعادة الاستخدام بعد عملية الفصل.
- 4- يجب أن يكون متوفراً ورخيصاً للاستخدام التجاري وعلى نطاق واسع.
- من أهم هذه المحاليل المستخدمة للفصل المعدني هي:-

1- السوائل العضوية: تتراوح كثافة هذه السوائل بين (3 - 1.4) غم/سم³ حيث ان استخدامها محدود جداً في عمليات الفصل التجاري. ويقتصر استخدامها للأغراض المختبرية فقط كون لزوجتها قليلة مما يعطي عملية فصل أكثر جدية من العوالق الأخرى.

2- عوالق المواد الصلبة: وهي الشائعة للاستخدام في المجالات الصناعية ويستخدم عادة مواد المغنتيتات Fe_3O_4 ، كثافته (5.1) غم/سم³ وعند مزجه مع الماء نحصل على كثافة مقدارها (2.8) غم/سم³، كذلك تستخدم مواد الفيروسيليكون وسليلكون $FeSi$ وكثافته (6.8) غم/سم³ وعند مزجه مع الماء نحصل على محلول كثافته (3.6) غم/سم³.


يفضل استخدام الفيروسيليكون وسليلكون لأنّه يتكون من دقائق كروية مما يقلل من اللزوجة الظاهرة للخلط كما يمكن الحصول على كثافة عالقة أعلى من الماكينيات. وعند مزج المادتين يمكن الحصول على كثافة بحدود (3) كغم/م³ ، ولغرض الحصول على كثافة ثابتة تجري عملية تدوير وتحريك مستمرة لمنع ترسيب الدقائق وانخفاض كثافة سائل الفصل.

من تطبيقات الفصل بالسوائل الثقيلة هي عمليات فصل الفحم، خام الحديد، الزنك والرصاص.


(7-11-2-4) الفصل المعدني المعتمدة على الكثافة

Separation Method Based on Density

وهي من اطرق الفصل المعدني المعتمدة على الكثافة بين المكونات المعدنية، ولغرض ضمان نجاح تقنية استخدام هذه الطريقة، يجب أن تمتلك الجزيئات المعدنية المختلفة فرق في الكثافة اكبر من (1000) كغم/م³ لضمان كفاءة فصل جيدة، وهذا يعني إنّ أسلوب عمل هذه الطريقة يعتمد على المعادن المحررة أو التي تتواجد بشكل حر مثل تلك المتواجدة في الرمال الساحلية والترسبات الغرينية. إنّ من أقدم اطرق المستخدمة في عملية فصل المعادن بالاعتماد على فرق الكثافة هي استخدام سلوكيات الجزيئات المعدنية وطبيعة حركتها في طبقة مياه رقيقة جارية *Thin film of flowing water* كما في الشكل (7-13) الذي يوضح تأثير اختلاف سرعة الماء مع السمك للمياه الجارية. الماء الملافق لسطح القاعدة المعدنية المائلة المستخدمة في عملية الفصل يكون تقريباً مستقر وتزداد سرعة الماء بالابتعاد عن القعر المعدني ثم تقل السرعة عند حد ملامسة سطح الماء لطبقة الهواء كما نلاحظ ذلك في الشكل رقم (7-14).




شكل رقم (7-13) ميكانيكية جريان طبقة خفيفة من الماء



شكل رقم (7-14) سرعة الجريان وعلاقتها مع سمك طبقة الماء

شكل رقم (7-15) يوضح ترتيب تقنية الفصل المعدني باستخدام طبقة رقيقة من الماء الجاري على سطح معدني مائل بدرجة معينة قد يكون ثابت او متحرك.



شكل رقم (15 - 7) مخطط يوضح تسلسل فصل الجزيئات في طبقة خفيفة من الماء على سطح مائل

الجزيئات المعدنية التي تمتلك قطر مقارب تقريباً لسمك طبقة الماء او تمتلك كثافة متساوية فإنها تميل إلى التجمع في منطقة معينة على السطح المائل اعتماداً على العلاقة بين درجة ميلان السطح وسرعة جريان الطبقة المائية مع قطر وكثافة وشكل الجزيئات المعدنية وبذلك فإنها تعطي خاصية عزل جيدة باستخدام هذه التقنية، وهذا يعني أنه عند وضع جزيئات ذات أحجام وأشكال مختلفة فإن الجزيئات ذات الحجم الكبير تترسب أسرع بينما تتجرف الجزيئات ذات الأحجام الصغيرة مع تيار الماء لتترسب في مكان آخر على السطح المائل اعتماداً على درجة الميلان وسرعة الماء، أما إذا تساوت الحجوم واختلفت الكثافات فإن الجزيئات ذات الكثافة العالية تترسب أسرع من الجزيئات ذات الكثافة القليلة.


أحد أهم تطبيقات هذه الطريقة هي استخدام المنضدة الهزازة أو المتحركة (Shaking Table) والتي هي عبارة عن منضدة مستطيلة تميل بدرجة معينة ويمكن تحريكها او تحرك بصورة ترددية مستوية أفقية غير متماثلة وتحرك كذلك بصورة عمودية على اتجاه جريان الماء، لذلك فإن الجزيئات المعدنية سوف تؤثر عليها قوى باتجاهات متعددة وان محصلة هذه القوى هي التي مسار ومكان استقرار الحبيبات. الحركة التأرجحية للمنضدة الهزازة تؤدي بالجزيئات المعدنية المتشابهة في الصفات إلى أن تتحرك بصورة متقطعة باتجاه أحد نهايات المنضدة وتتجمع على شكل حزم في مكان واحد، التغذية المستمرة بالماء والخلط مع الحفاظ على نفس الظروف المذكورة آنفاً تؤدي إلى إمكانية إجراء فصل معدني للجزيئات المعدنية المطلوبة.

تصنع المنضدة الهزازة عادة من الخشب المطلي بمادة ذات معامل احتكاك عالي مثل البلاستيك او المطاط وبزاوية ميلان تتراوح بين (6-0)⁰، يتم وضع أشرطة بارتفاع بسيط على سطح

المنضدة او يتم عمل تجاويف حلزونية باتجاه عمودي على اتجاه جريان الماء لزيادة كفاءة الفصل حيث تساعد على تجميع الجزيئات المعدنية في أماكن موحدة.

الاستخدام الأساسي لهذه التقنية هي معالجة وفصل الجزيئات المعدنية التي تتراوح حجوم جزيئاتها من (25-250) مايكرو مليمتر. عادة ما تكون مساحة المنضدة تسوى $(3 \times 1)\text{m}^2$ ولها القابلية معالجة وفصل (5) طن/ساعة من المواد الخام.


الطريقة البديلة لفكرة المنضدة الهزازة هي فكرة استخدام الاسطوانة الحديدية (Jig) وتسمى طريقة Jigging أي الغربال المائي وتعتبر من الطرق القديمة المستخدمة في عمليات الفصل الجزيئي على أساس الوزن النوعي ويستخدم في الغالب الحبيبات ذات الحجوم الكبيرة التي يتراوح قطرها بين (40) ملم ولغاية (2) ملم، تستخدم هذه الطريقة في فصل الجزيئات المعدنية التي تمتلك أحجام حبيبه اكبر من التي يمكن معالجتها في المنضدة الهزازة. طريقة العمل تعتمد على وضع الجزيئات المعدنية او الخليط الخام في اسطوانة حديدية كما موضح في الشكل رقم (16-7) تحتوي في قعرها على منخل او غربيل ذو فتحات مناسبة محسوبة حجم الفتحات على ضوء الحجم الحبيبي المراد فصله عن مواد الخام. تملأ هذه الاسطوانة بالماء الجاري من أسفل الغربيل ويخرج من أعلى الاسطوانة، حيث يتم الفصل بواسطة تحريك الغربيل مع المواد في حركة تواترية الى الأعلى والأسفل او التصميم الحديث لهذه لطريقة هي عمل دفعات من الماء الى الأعلى و الغربيل ثابت من خلال الجزيئات المعدنية، بهذه الطريقة فان الجزيئات المعدنية المتشابهة تمثل الى تكوين طبقات، الجزيئات الصغيرة والتقليلة تمثل الى التجمع في قعر الاسطوانة بينما الجزيئات الكبيرة الخفيفة تمثل الى التجمع الى الأعلى. إن التشغيل والتغذية المستمرة تؤدي الى استمرار تجمع الجزيئات على شكل طبقات ويتم بعدها فصل الجزيئات التقليلة عن الجزيئات الخفيفة. تستعمل هذه الطريقة بصورة واسعة في فصل واستخلاص الفحم الحجري لكون الفحم الحجري اقل كثافة من المعادن المصاحبة معه ويتجمع في الطبقات العليا، الذهب، الكاسيتيريايت، الألماس يتجمع في الطبقات السفلية، الحجم الحبيبي المعتمد للاستخدام في هذه الطريقة هو بين (-10 μm + 200 μm).



شكل (16 - 7) مخطط جهاز فصل الجزيئات نوع Wig


5-2-11-7) الفصل المغناطيسي Magnetic Separation

المعادن في الطبيعة تختلف كثيراً في الحساسية المغناطيسية وبذلك أمكن استخدام هذه الصفة في عمليات الفصل المعدني، بعض المعادن تمتلك خاصية المغناطيسية طبيعياً والبعض الآخر تكتسب المغناطيسية عند تعرضها لمجال مغناطيسي والبعض الآخر لا يتاثر بهذه الصفات. تقنية الفصل المغناطيسي استخدمت بصورة واسعة في العمل كوحدة حراسة (guard Unit) لحماية المكائن والمعدات والكسارات من دخول او مرور القطع الحديدية الصلبة من المواد السيراميكية، وكذلك استخدمت في معالجة وفصل المعادن الغنية بمركبات الحديد مثل الماكنتايت Fe_3O_4 عن المعادن غير المغناطيسية مثل الكوارتز وذلك باستخدام مجال ضعيف ،اما الخامات الحديدية الضعيفة مثل الهيماتايت Fe_2O_3 فتستخدم في عمليات الفصل باستخدام مجال مغناطيسي قوي او عالي الشدة او يتم تحويل الهيماتايت بطريقة التسخين والتحميص الى الماكنتايت ثم فصله ب المجال مغناطيسي ضعيف. عند استخدام جهاز الفصل المغناطيسي في فصل ومعالجة الخامات المعدنية المغناطيسية نلاحظ عند مرور خليط الجزيئات المعدنية عبر المجال المغناطيسي فإن الجزيئات او الحبيبات المعدنية المغناطيسية تتحرف كثيراً مع مسافة التأثير للمجال المغناطيسي شكل رقم (7-17) اما الجزيئات غير المغناطيسية فإنها لا تتاثر وتسقط بعيداً عن تأثير المجال المغناطيسي.



شكل رقم (17 - 7) مخطط عمليات الفصل المغناطيسي الجاف

تصنف طريقة الفصل المغناطيسي إلى نوعين هي الفصل الجاف والفصل الرطب، يستخدم الفصل الجاف في فصل المواد ذات المغناطيسية العالية كالماكنيتait، والفصل الرطب له تطبيقات كثيرة ومتعددة ويستخدم بشكل خاص لخامات الأخرى غير الماكنيتait. للفصل الرطب مزايا واضحة عند استخدامه لمعالجة المواد الناعمة حيث يؤدي الماء إلى توزيع الجزيئات والحببات المعدنية بشكل متجانس وبالتالي سهولة فصلها والحصول على خام ذات درجة تركيز عالية. شكل رقم (18 - 7) يوضح عمليات الفصل المغناطيسي للجزيئات المعدنية الناعمة جداً باستخدام أسلوب المعالجة الرطبة (الماء) لمعدنين أحدهما ذو خاصية مغناطيسي جيدة والأخر غير مغناطيسي والسبب في استخدام المعالجة الرطبة هي لمنع حصول تكتلات جزيئية للمواد الناعمة مما يؤدي إلى تقليل كفاءة عملية الاستخلاص.



شكل رقم (18-7) مخطط عمليات الفصل المغناطيسي الرطب